



SEGURFOC, SCP

Gualbanila, 14 - 08080 Barcelona
email: segurfoc@segurfoc.com - www.segurfoc.com

Versión de Demostración

Tlf.- 60 7476570 Fax- 93 1122112

Informe de Observaciones y Anomalías de la Revisión efectuada el 12-jul-12

CUVI, S.L.

Sistemas de Extinción Unitarios

<u>Ord.</u>	<u>Cant.</u>	<u>Nro. Placa</u>	<u>Marca</u>	<u>Tipo</u>	<u>Fech Fab.</u>	<u>Ult Retim.</u>	<u>Ubicación</u>	<u>Nuev.</u>	<u>Recg.</u>	<u>Retim.</u>	<u>Observaciones</u>
001	1	2275000	EXM	PI-6	22-jul-93	21-oct-10	Columna Estanterías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
003	1	5063600	FC	PI-6	19-jul-07	19-jul-07	Cuarto taller fondo derecha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
004	1	BIE 01	S/M	BIE-45	19-jul-07	21-oct-10	Entrada almacén derecha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entrada BIE en estado de corrosion y maneta rota
005	1	5036600	EXM	PI-6	22-jul-93	21-oct-10	Final estanterías derecha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acceso difícil
006	1	BIE 02	S/M	BIE-45	19-jul-07	21-oct-10	Fondo almacén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entrada BIE en estado de corrosion
008	1	2275000	FC	PI-6	19-jul-07	19-jul-07	Oficina Altillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
010	1	2275000	FC	PI-6	19-jul-07	19-jul-07	Oficina de abajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
013	1	4193200	FC	PI-6	19-jul-07	19-jul-07	Sala fondo centro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
014	1	1033300	FC	PI-6	19-jul-07	19-jul-07	Sala fondo centro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	